

LEADER EUROPEO NEL PROSCIUGAMENTO NATURALE DEI MURI DAL 1985



## Chiesa di Ponte Posta Comune di Laste Basse (VI)

**Data dell'installazione:** 8 marzo 2007

**Commento del cliente:** Don Giacomo

“Nella chiesa di Ponte Posta, costruita nel 1800 e adiacente al cimitero, c'erano grossi problemi di umidità e di sali che salivano nelle murature provocando notevoli danni.

All'inizio ero piuttosto scettico sull'installazione del sistema **Aquapol**, tuttavia, viste le referenze del prodotto austriaco e visto che conoscevo la persona che me lo presentava, la quale aveva fatto circa tre anni fa un risanamento chimico piuttosto costoso nella chiesa di Pedemonte, ho deciso di provare a installare l'apparecchio **Aquapol**. Dopo appena tre mesi si poteva notare un forte calo dell'odore dentro la chiesa e il pavimento, che ogni estate era bagnato,

quest'anno è rimasto asciutto. Dal controllo semestrale si è potuto constatare che l'umidità è scesa del 35% dopo sei mesi appena. Il custode dice che, se prima per riscaldare ci volevano molte ore e l'impianto faceva fatica a partire, ora si accende subito e ci vuole appena un'ora per scaldare tutta la chiesa. Le donne delle pulizie hanno notato che quando lavano il pavimento, questo si asciuga molto velocemente a differenza di prima, quando rimaneva bagnato a lungo. Inoltre hanno visto che le perline, utilizzate per nascondere il problema, si stanno tutte seccando e rompendo, mentre prima erano sempre molto umide.”